



将带磁金属放入，来回移动，瞬间可以将磁性消除

将金属放入，来回移动，瞬间可以增加磁性





消磁操作方法：



1.带磁螺丝刀消磁时



2.应先在加磁区进行多次加磁



3.将螺丝起子放入消磁窗口并紧靠阶梯快速抽出，如无达到消磁效果，请重复该动作



4.才可以达到消磁的效果

